

Fiche Annexe – Commune de Baslieux les Fismes – opération n° 3/2021

1. Description de la voirie :

- . Nom de la rue ou de la voie : route de Courlandon
- . Largeur de la voie : 4.70m
- . Longueur concernée : 823 ml CUGR
- . Importance de la voie :
 - . Artère principale, ou desserte : artère principale
 - . Nature du trafic : VL, PL, agricole : VL, PL, Agricole
- . Revêtements actuels (enrobés, bicouche, pavés...) :
 - . Chaussée : Enrobés
 - . Trottoirs : NON
 - . Présence d'un éclairage public : NON
- . Défaillance connue des réseaux d'eau et d'assainissement : NON

2. Problématique :

- . Chaussée en mauvais état : OUI sur une partie (20 ml), Affaissement dû à l'écoulement d'une source sous chaussée et pose de bordure dans les virages car chaussée dégradée sur les bas-côtés (quantité 5)
 - . Dégradation de surface : fissurée, nids de poule, affaissement, bas-côtés dégradés dans les virages
 - . Orniérage, déflexion : OUI
- . Absence de trottoirs : OUI
- . Absence de stationnement : OUI
- . Vitesse élevées / insécurité : Zone limitée à 50 km/h
- . Travaux connexes programmés :
- . Développement urbain :
 - . Augmentation des trafics : OUI
 - . Augmentation des gabarits des véhicules : OUI engins agricoles
 - . Augmentation des charges :
- . Réfection de l'éclairage public (enfouissement, changement des sources lumineuses ...) NON

3. Besoins :

- . Réfection de la couche de roulement : OUI sur 20 ml et pose de bordures dans les virages pour renforcement des bas-côtés, reprendre la partie de l'affaissement
- . Nivellement de la chaussée :
- . Reprise de la structure de chaussée :
- . Création de trottoirs : NON
- . Elargissement de la voirie : NON
- . Prise en compte des cycles : NON
- . Sécurisation et apaisement du trafic :

